

1	APLICACIÓN:	2
2	DESCRIPCIÓN (FIG A)	2
3	LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE	2
4	ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD	2
5	UTILIZACIÓN	3
6	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3

PISTOLA DE COLA CALIENTE

POWX143

1 APLICACIÓN

Se puede pegar los siguientes materiales con la pistola de cola: madera, papel y cartón, así como algunos materiales plásticos.



¡ ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2 DESCRIPCIÓN (FIG. A)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Boquilla | 4. Empuñadura |
| 2. Conducto de calentamiento | 5. Gatillo |
| 3. Abertura para inserción de barras de cola | 6. Soporte |
| | 7. Cable de alimentación |

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

- Retirar todos los materiales de embalaje
- Retirar los materiales de embalaje restantes y los soportes de transporte (si los hubiere)
- Verificar que el contenido del paquete esté completo
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Conserve durante los materiales de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos de basura.



CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

Pistola de cola
2 barras de cola



En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.

4 ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- Tener cuidado al utilizar la pistola de cola en espacios con material inflamable.
- No mantener la pistola de cola sobre el mismo punto durante mucho tiempo.
- No utilizar la pistola de cola en entornos explosivos.
- Recordar que el calor puede inflamar un material que esté fuera de vista.
- Colocar la pistola de cola sobre el soporte después de utilizarla y dejarla enfriar antes de almacenarla.
- No dejar la pistola de cola sin supervisión cuando el cable de alimentación esté conectado en la toma de corriente mural.



ADVERTENCIA: Durante su utilización, la pistola de cola está muy caliente. Puede causar quemaduras sobre la piel. ¡Enjuagar inmediatamente con agua fría!

5 UTILIZACIÓN



El tiempo de precalentamiento es de solamente 5 minutos. Si se calienta por más de 15 minutos, la cola comienza a fundirse.

Para una pausa más larga, se debe apagar la pistola de cola.

- Conectar el enchufe en la toma de corriente.
- La lámpara indicadora se encenderá cuando la pistola de cola esté conectada a la red de alimentación eléctrica.
- Colocar una barra de cola en la abertura situada en la parte posterior de la pistola.
- Insertar la barra de cola lo más posible.
- Presionar el gatillo varias veces para hacer avanzar la barra de cola.
- Presionar el gatillo para hacer avanzar la barra de cola cuando ésta haya comenzado a fundirse.
- Aplicar la cola fundida sobre las superficies que se desea unir y después mantener juntas las superficies encoladas durante 15 segundos.
- Desconectar el enchufe después de la utilización.

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de la red	220-240 V
Frecuencia de red	50 Hz
Entrada de alimentación	20 W (78 W)
Clase de Seguridad	Clase II
Capacidad de encolado	8-12 g/min
Diámetro de la barra de cola	Ø 11 mm