PO HIGH Q	OWERPLUS POWX	240 ES
1	APLICACIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN (FIG. A)	3
3	LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETI	3
4	SÍMBOLOS	3
5	ADVERTENCIAS GENERALES EN MA	TERIA DE SEGURIDAD4
5.1	Zona de trabajo	4
5.2	Seguridad eléctrica	4
5.3	Seguridad para las personas	4
5.4	Uso y cuidados de las herramientas eléctric	as5
5.5	Servicio	5
6	INSTRUCCIONES ADICIONALES DE S MÁQUINAS CORTA AZULEJOS	
6.1	Alimentación	6
6.2	Utilización de prolongadores eléctricos	7
7	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD AD UNIDADES LÁSER	
8	MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONA	LES PARA PILAS7
9	MONTAJE	7
9.1	Instalación del soporte (Fig.1)	7
9.2	Instalación de la bomba (Fig. B)	8
10	INSTRUCCIONES DE USO	8
10.1	1 Encienda y apague (fig. A)	8
10.2	2 Cambio de la hoja de corte (fig. 2)	8
10.3	Retire la cubierta protectora (9, fig. 1)	8
11	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	9
11.1	1 Limpieza	9
11.2	2 Mantenimiento	9
11.3	3 Lubricación	9
12	DEPARTAMENTO TÉCNICO	9
13	ALMACENAMIENTO	9

HIGH C	DWERPLUS QUALITY TOOLS	POWX240	ES
14	DATOS TÉCNICOS		10
15	RUIDO		10
16	GARANTÍA		11
17	MEDIO AMBIENTE		11
18	DECLARACIÓN DE CONFO	ORMIDAD	12

ES

# CORTADORA DE CERAMICA 600W - 400MM POWX240

### 1 APLICACIÓN

Su máquina corta azulejos ha sido diseñada para cortar baldosas y azulejos de cerámica y de barro. La herramienta no está destinada para el uso comercial.



ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

# 2 DESCRIPCIÓN (FIG. A)

- 1. Placa graduada
- 2. Tornillo tensor
- 3. Indicador
- 4. Empuñadura
- Raíl de quía
- 6. Perno de fijación / indicador de ángulo recto
- 7. Mando / indicador de ángulo recto

- 8. Escuadra de guía de ángulo recto
- 9. Protección de la cuchilla
- 10. Barrera de carril (45º)
- 11. Barrera de carril
- 12. Perilla de bloqueo (para detener el movimiento del cabezal)
- 13. Abrazaderas para depósito de agua

### 3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

- Retirar todos los materiales de embalaie
- Retirar los materiales de embalaje restantes y los soportes de transporte (si los hubiere).
- Verificar que el contenido del paquete esté completo.
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Conserve durante los materiales de embalaje hasta el final del periodo de garantía.
   Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos de basura.



¡CUIDADO Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡ Los niños no deben jugar con bolsas de plástico! ¡ Peligro de asfixia!

1 Cortadora de cerámica

2 llaves hexagonales

1 bandeja de agua

2 llaves

1 guía de inglete

1 manual



En el caso que falten piezas o que haya piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.

# 4 SÍMBOLOS



Indica peligro de herida o riesgo de provocar averías en el aparato



Adopte medidas de protección auditiva.



Adopte medidas de protección visual.



No utilice discos de corte dentados.





Lleve quantes de seguridad

#### 5 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias en materia de seguridad. El incumplimiento de las consignas contenidas en las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones corporales graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones para poderlas consultar en el futuro. El término "herramienta eléctrica" utilizado en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica (con cable) alimentada desde la red o a la herramienta eléctrica (sin cable) alimentada por una batería.

### 5.1 Zona de trabajo

- Mantenga su zona de trabajo limpia y ordenada. Las zonas desordenadas y poco iluminadas favorecen los accidentes de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, así como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden inflamar polvos o humos.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas mientras utilice la herramienta eléctrica.
   Puede distraerle y perder el control de la máquina.

## 5.2 Seguridad eléctrica



La tensión de alimentación debe corresponder a la indicada sobre la etiqueta de características.

- El enchufe de la máquina debe encajar en la toma de corriente. No se debe modificar de manera alguna el enchufe. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas puestas a tierra. El uso de enchufes no modificados y de tomas de corriente adecuadas reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evite el contacto físico con superficies puestas a tierra como tubos, radiadores, hornos y neveras. Se eleva el riesgo de una descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- Evite la exposición de las herramientas eléctricas a la lluvia y la humedad. La penetración de agua en los aparatos eléctricos aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
- No utilice el cable de manera inapropiada. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o
  desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite,
  bordes afilados o piezas en movimiento. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo
  de descargas eléctricas.
- Cuando se trabaja con herramientas eléctricas al exterior, el uso de un cable prolongador apto para el uso externo reduce el riesgo de descargas eléctricas.
- Si se debe utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de tal dispositivo reduce el riesgo de descargas eléctricas.

#### 5.3 Seguridad para las personas

 Esté atento. Concéntrense en el trabajo que esté realizando y utilice las herramientas eléctricas con sensatez. No utilice el aparato cuando esté cansado o bajo los efectos de narcóticos, alcohol o fármacos. Un momento de inatención mientras se utiliza una herramienta eléctrica puede provocar graves lesiones corporales.





- Utilice un equipo de seguridad. Lleve siempre lleve gafas de protección. Un equipo de seguridad adecuado tal como máscara contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o auriculares de protección reducirá las lesiones personales.
- Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegúrese que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta. Llevar una herramienta eléctrica con el dedo puesto en el interruptor o bien, conectar una herramienta eléctrica cuando el interruptor está en posición de encendido favorece los accidentes.
- Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave que quede en una pieza móvil de la herramienta puede provocar lesiones corporales.
- No se sobrestime. Mantenga siempre con los pies un apoyo y un equilibrio adecuados.
   Esto permite controlar mejor la herramienta en situaciones inesperadas.
- Lleve ropa apropiada. No lleve ropa ancha ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa ancha, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas en movimiento.
- Si se proporciona dispositivos para conectar equipos de extracción y recolección de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y utilizados de manera correcta. El uso de este tipo de equipos puede reducir los riesgos debidos al polvo.

#### 5.4 Uso y cuidados de las herramientas eléctricas

- No fuerce la herramienta. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y de manera más segura, al ritmo para el que ésta ha sido diseñada.
- No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo interruptor esté defectuoso. Una herramienta eléctrica que no se pueda encender y apagar es peligrosa y se le debe reparar.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar un ajuste cualquiera en la herramienta, de cambiar accesorios o de guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventiva reducen el riesgo de puesta en marcha accidental de la herramienta.
- Guarde las herramientas que utilice fuera del alcance de los niños. No permita que una persona no familiarizada con estas instrucciones utilice la herramienta. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de una persona no capacitada.
- El mantenimiento de las herramientas eléctricas requiere atención. Verifique la alineación o la unión de las piezas móviles, la ausencia de piezas y cualquier otra situación que pudiere afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta estuviere dañada, hágala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben a falta de mantenimiento.
- Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Unas herramientas de corte en buen estado y afiladas son más fáciles de manejar y se agarrotan menos.
- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, el utiliaje, etc. según estas instrucciones y
  como se indica para cada tipo de herramienta. Tenga en cuenta siempre las condiciones
  de trabajo y el trabajo en sí. El uso inadecuado de las herramientas eléctricas puede
  conducir a situaciones peligrosas.

#### 5.5 Servicio

 Las intervenciones de servicio en su herramienta eléctrica deben ser efectuadas por personas cualificadas que utilicen únicamente piezas de repuesto idénticas. De esta manera, se mantendrá la seguridad de la herramienta eléctrica. POWX240 E

# 6 INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA LAS MÁQUINAS CORTA AZULEJOS

- Compruebe que el disco de corte esté correctamente protegido por el dispositivo de protección.
- No utilice discos de corte que estén curvados, deformados o presenten daños de algún tipo.
- No utilice discos de corte que no respondan a las especificaciones contenidas en este manual.
- Nunca empiece a cortar azulejos antes de que la máquina alcance la velocidad plena de funcionamiento.
- Nunca trate de cortar piezas de trabajo sumamente pequeñas.
- No abandone nunca el lugar de trabajo sin apagar la máquina y sin que el disco de corte se haya detenido totalmente.
- Nunca trate de parar el disco de corte ejerciendo presión sobre el lateral del disco.
- Antes de utilizar la bomba, inspecciónela para ver si presenta alguna avería. Si la bomba tuviera alguna avería, no la ponga en funcionamiento.
- No deie nunca que la bomba trabaie en seco.
- No eléve nunca la bomba sujetándola por el cable de alimentación de corriente ni por la manquera, sino sólo por la carcasa.
- Desenchufe siempre la máquina antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
- No utilice la máquina si no ha sido completamente montada e instalada siguiendo las instrucciones.
- No realice ninguna actividad de diseño, montaje o construcción sobre la superficie de trabajo con la máquina encendida.
- Desenchufe la máquina y limpie la superficie de trabajo antes de abandonar la zona de trabajo.
- Use gafas de protección, una máscara contra el polvo, una protección auricular, guantes de trabajo y calzado antideslizante de protección.
- Mantenga la mesa horizontal y no raspe ni presione la mesa.
- No ponga las manos cerca de la hoja mientras que ésta esté girando.
- No intente liberar una hoja atascada sin haber apagado antes la máquina y desconectado el enchufe de la toma de alimentación eléctrica.
- Mantenga el tanque lleno de agua cuando utilice la cortadora.
- No utilice ningún solvente en esta herramienta en lugar de agua.

#### 6.1 Alimentación

Esta cortadora de cerámica debe estar conectada a un dispositivo de alimentación de 230 V - 50 Hz con puesta a tierra.

Este dispositivo de alimentación debe estar protegido por un fusible de 16 A.

Su máquina viene con un dispositivo de interrupción de seguridad de 30 mA destinado a proteger al usuario contra las descargas eléctricas.

Éste sólo puede protegerle cuando la red a la que esté conectado el aparato está equipada de una puesta a tierra.

Haga instalar la toma adecuada por un electricista cualificado.

Verifique con un electricista cualificado o el personal de servicio si se ha entendido completamente las instrucciones de puesta a tierra o, en caso de duda, si la herramienta está correctamente puesta a tierra.

ES

### 6.2 Utilización de prolongadores eléctricos

El uso de un prolongador eléctrico provocará una pérdida de potencia.

Para reducirla al mínimo, evite el recalentamiento del motor para impedir que se queme y solicite a un electricista cualificado que le indique cuáles son las dimensiones mínimas del prolongador.

El prolongador eléctrico deberá estar equipado en ambos extremos con sendos enchufes con conexión a tierra, uno para el tomacorriente de alimentación y el otro para conectar a la máquina.

# 7 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA UNIDADES LÁSER

- ¡Advertencia! El rayo láser puede causar graves daños en los ojos. No mire nunca directamente al rayo láser.
- Mientras se esté utilizando, no apunte a las personas con el rayo láser, ni directa ni indirectamente a través de superficies reflectantes.
- Este láser cumple con lo establecido en la norma EN.60825-1/A11, 1996 para la clase 2. La unidad no incluye componentes de servicio. No abra la carcasa bajo ninguna circunstancia. Si la unidad se dañara, haga que la repare un técnico de reparación autorizado.



¡Atención! ¡Radiación láser! No mire el haz Láser clase 2

Clase láser 2

Longitud de onda láser : 650 nm Salida láser : ≤1 mW : ≤1 mW

El láser de esta máquina está equipado con 2 pilas AAA.

### 8 MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA PILAS

- Cuando sustituya las pilas, cambie siempre el juego completo. No mezcle pilas viejas con nuevas.
- Evite cortocircuitos en la pila.
- No guarde las pilas donde la temperatura pueda ser superior a 50 °C, como por ejemplo en un coche aparcado al sol.
- No queme las pilas.
- Nunca intente abrir las pilas.
- En caso de fugas de la pila, limpie con cuidado el líquido empleando un trapo. Evite que el líquido contacte con la piel o los ojos. No se meta las pilas en la boca. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 10 minutos y consulte a un médico.

### 9 MONTAJE

#### 9.1 Instalación del soporte (Fig.1)

- Monte las cuatro patas en la mesa.
- Procure que los pernos estén bien enroscados para que la máquina quede bien sujeta.



ES

- Coloque el depósito de agua en la mesa y sujételo mediante las dos abrazaderas (13, fig. 1).
- Coloque la máquina en el depósito de agua.

#### 9.2 Instalación de la bomba (Fig. B)



No deje nunca que la bomba trabaje en seco. Asegúrese siempre de que la boca de succión esté completamente sumergida en el agua.

### 10 INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de utilizarlo, retire el pomo de bloqueo del cabezal.
- Ajuste la posición necesaria de la herramienta y después apriete todos los botones de ajuste, los pernos de la barrera y del calibre de bisel.
- Antes de encender la máquina, asegúrese de que la bomba de agua esté sumergida.
- Encienda el interruptor principal y deje que la herramienta alcance la velocidad máxima antes de comenzar el corte.
- Coloque la pieza de trabajo contra la escuadra guía o la caja de ingletes.
- Sujete la pieza de trabajo en su lugar y guíe lentamente el disco de corte a través de la misma.
- No ejerza presión sobre el disco de corte. Déle suficiente tiempo a la máquina para que corte la pieza de trabajo.
- Las acciones de corte tienden a reducir la velocidad de la hoja. Por lo tanto, se debe ocasionalmente liberar la presión para que la hoja recupere su velocidad máxima de rotación.
- Verifique periódicamente si el disco de corte está siendo suficientemente refrigerado.
   Añada un poco de agua de refrigeración si fuera necesario.
- Tras su utilización, bloquee el cabezal.



Si sujeta la pieza con la mano, extreme las precauciones y asegúrese de que la mano permanezca alejada de la sierra.

### 10.1 Encienda y apague (fig. A)

- Para encenderla, mueva la palanca de encendido/apagado (1) hasta 'l'.
- Para apagarla, mueva la palanca de encendido/apagado (1) hasta '0'.

**j Advertencia!** No intente tomar un recorte ni retirar la pieza de trabajo antes de que la hoja de corte se haya detenido completamente. Si sujeta la pieza de trabajo con la mano, tenga mucho cuidado y asegúrese que esta última esté lejos de la hoja de corte.

#### 10.2 Cambio de la hoja de corte (fig. 2)



¡Advertencia! Para evitar lesiones debidas a una puesta en funcionamiento accidental, ponga siempre el interruptor en posición "0" y desconecte el enchufe de la toma de alimentación eléctrica antes de cambiar la hoja.

#### 10.3 Retire la cubierta protectora (9. fig. 1).

Utilice llaves fijas específicas para soltar la tuerca (espiral izquierda) (1, fig. 2).

Retire el reborde externo (2, fig. 2) y, a continuación, la hoja de sierra (3, fig. 2).

Al colocar la hoja nueva, tenga en cuenta el sentido de giro correcto: la flecha de la hoja y de la cubierta protectora (9, fig. 1) deben estar orientados en el mismo sentido.

Monte el reborde externo y, a continuación, enrosque con firmeza la tuerca (fig. 2).

ES

#### **HOJAS DE DIAMANTE**

En esta cortadora, utilice sólo hojas de diamante húmedas con borde continuo de 180 mm de diámetro.

NO utilice hojas más grandes, segmentadas o "turbo", ni ningún otro dispositivo de corte. Pueden producirse graves lesiones corporales y daños en su cortadora.

Examine diariamente las hojas para detectar fisuras o un desgaste irregular. ¡Deseche las hojas fisuradas, desportilladas o dobladas!

Asegúrese que la hoja esté instalada con la flecha que indica el sentido de rotación en la buena dirección y que hava sido apretada con una llave.

Asegure siempre un flujo continuo de agua en ambos lados de la hoja antes de cortar cualquier material.

No utilice la cortadora sin que todas las protecciones de seguridad estén instaladas No fuerce la hoja en el material. Deje que la hoja corte a su propia velocidad.

### 11 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



¡Atención! Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el equipo, desconecte el enchufe de alimentación.

#### 11.1 Limpieza

Limpie regularmente la carcasa de la máquina con un trapo suave, preferentemente después de cada utilización.

Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad.

Si no consigue eliminar la suciedad, use un trapo suave humedecido con agua jabonosa.

Nunca use disolventes como gasolina, alcohol o solución de amoníaco, etc. Dichos disolventes pueden dañar las partes de plástico.

Retire la bandeja de agua de la máquina y drene el agua sucia.

#### 11.2 Mantenimiento

Nuestras máquinas han sido diseñadas para funcionar durante un largo periodo de tiempo con un mantenimiento mínimo. El funcionamiento satisfactorio continuo de la máquina depende de los cuidados adaptados y de la limpieza regular de ésta.

#### 11.3 Lubricación

La máquina no necesita lubricación adicional.

# 12 DEPARTAMENTO TÉCNICO

Los interruptores dañados deberán ser sustituidos por nuestros profesionales del servicio de atención de cliente.

Si el cable de conexión (o el cable de corriente eléctrica) está estropeado, éste tiene que ser sustituido por un cable de conexión específico, del cual sólo dispone nuestro personal de atención al cliente (puesto de servicio). El cambio de los cables de conexión sólo lo debe realizar nuestro personal de atención al cliente (puesto de servicio- véase la última página) o un profesional calificado (experto en electrónica).

### 13 ALMACENAMIENTO

Limpie cuidadosamente la máquina y sus accesorios.

Asegúrese que el cabezal de la herramienta esté bloqueado (12, Fig. 1) antes de almacenarla. Ajústela fuera del alcance de los niños, en una posición estable y segura, en un lugar seco y al tiempo, evite las temperaturas demasiado altas o demasiados bajas.





# 14 DATOS TÉCNICOS

Voltaje de la red	230-240 V
Frecuencia de red	50 Hz
Potencia de entrada	600 W
Velocidad sin carga	3000 min-1
Tamaño de la cuchilla(diámetro x taladro x espesor)	Ø 180 x 25,4 x 2,2 mm
Profundidad máx. de corte 90º	25 mm
Profundidad máx. de corte 45º	15 mm
Ángulo en inglete	0-45°
Bisel	0-45°
Dimensiones de la superficie de trabajo	500 x 385mm
Longitud máx. Corte	400 mm
Peso	30 kg

# 15 RUIDO

Valores de emisión de ruidos medidos de conformidad con la norma pertinente. (K=3)

Nivel de presión acústica LpA	71 dB(A)
Nivel de potencia acústica LwA	84 dB(A)



¡ATENCIÓN! Utilice una protección auricular cuando la presión acústica sea superior a 85 dB(A).

aW (Nivel de vibración):  $1.3 \text{ m/s}^2$   $K = 1.5 \text{ m/s}^2$ 



## 16 GARANTÍA

- Este producto está garantizado por un periodo de 36 meses, efectivos desde la fecha de compra por el primer usuario.
- Esta garantía cubre cualquier fallo de material o de producción excluyendo: baterías, cargadores, piezas defectuosas debido al desgaste normal tales como rodamientos, escobillas, cables y enchufes, o accesorios tales como brocas, hojas de sierra, etc.; los daños o defectos causados por uso abusivo, accidentes o alteraciones del producto; ni los costes de transporte.
- Los daños y/o defectos que fueren la consecuencia de un uso indebido tampoco están cubiertos por las disposiciones de esta garantía.
- Igualmente, declinamos toda responsabilidad por lesiones corporales causadas por el uso inadecuado de la herramienta.
- Las reparaciones deben ser efectuadas por un centro autorizado de servicio al cliente para herramientas Powerplus.
- Se puede obtener más información llamando al número de teléfono 00 32 3 292 92 90.
- El cliente correrá siempre con todos los costes de transporte, salvo si se conviene lo contrario por escrito.
- Se excluye definitivamente de la garantía los daños que fueren la consecuencia de una penetración de líquido o de polvo en exceso, los daños intencionales (aposta o por gran negligencia), así como el resultado de un uso inadecuado (utilización para fines para los cuales no está adaptado), incompetente (por ejemplo, incumpliendo las instrucciones contenidas en este manual), de un ensamblaje realizado por una persona sin experiencia, de rayos, de una tensión incorrecta de la red. Esta lista no es completa.
- La aceptación de reclamaciones en el marco de la garantía nunca puede conducir a la prolongación del periodo de validez de ésta ni al inicio de un nuevo periodo de garantía, en caso de reemplazo del aparato.
- Los aparatos o piezas reemplazadas en el marco de la garantía serán, por lo tanto, propiedad de Varo NV.
- Nos reservamos el derecho de rechazar toda reclamación en la que no se pueda verificar la fecha de compra o que no se pueda demostrar un correcto mantenimiento (limpieza frecuente de las rejillas de ventilación e intervención regular de servicio en las escobillas, etc.).
- Debe conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de compra.
- Debe devolver al vendedor la máquina no desmontada, en un estado de limpieza aceptable, en su maleta original (en caso de que se hubiere entregado la máquina en un una maleta), acompañada de su recibo de compra.

#### 17 MEDIO AMBIENTE



Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con la protección del medio ambiente



No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información sobre su reciclaje.



ES

#### **PAQUETE DE BATERÍAS**

Este producto contiene baterías. Para proteger los recursos naturales, recicle o deseche correctamente las baterías. Las reglamentaciones, locales o nacionales pueden prohibir la eliminación de baterías entre los desechos ordinarios. Consulte las autoridades locales responsables de los desechos para obtener información sobre las opciones disponibles en materia de reciclaje y/o eliminación.

# 18 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD





VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9. BE2500 Lier - Bélgica, declara que:

Tipo de aparato: Cortadora De Cerámica 600 W

Marca: POWERplus Número del producto: POWX240

está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas europeas aplicables, basados en la aplicación de las normas europeas armonizadas. Cualquier modificación no autorizada de este aparato anula esta declaración.

Directivas europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas enmiendas hasta la fecha de la firma):

2011/65/EU 2006/42/CE 2014/30/EU

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la firma):

EN61029-1:2009

IEC61029-2-7: 1.0: 1993

EN55014-1: 2006 EN55014-2: 1997 EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-11: 2000

Custodio de la documentación técnica: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

El suscrito actúa en nombre del director general de la compañía,



**Hugo Cuypers** 

Asuntos reglamentarios - Director de conformidad

Fecha: 27/11/2017